

Vidaus dailylentės

Rūšis: Pušis (Pinus Sylvestris), Eglė (Pices Abies)

Kokybė AB

Vidaus dailylentėms yra negalimi pamėlynavimai, vabzdžių išgraužimai, puviniai, įplyšimai galuose bei mechaniniai pažeidimai.

Įtrūkimai ir įplyšimai iš gerosios lentos pusės bei profilio matmenų neatitikimai negalimi. Lentos persisukimai ir kreivumai gali būti leidžiami, jei tai netrukdo montavimo darbams.

Galimi keli šakų defektai, esantys lentos briaunoje.

Sakų maišelių dydis ir kiekis yra ribotas.

Lentos su iškrentančiomis šakomis yra rūšiuojamos gamybos proceso metu. Jei tokie atvejai atsiranda po gamybos proceso, tai keletas tokių šakų yra leistina (bet ne daugiau nei 5 proc. visos lentos).

Nesveikos šakos yra negalimos. Pušims, galimos juodos mažos šakos.

Didžiausias galimas įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio.

Pamėlynavimai	Neleistini
Šakų briaunos defektai	Galimi jei neviršijama 10 proc., visos lentos
Juodos šakos	Max., 5 šakos per blogiausią metrą lentoje. Šakos mažesnės nei 5mm leistinos.
Žiedinės šakos	Šakos, sudarančios mažiau nei 20 proc. lentos pločio, leistinos
Nesveikos šakos	Neleistinos
Iškrentančios šakos	Neleistinos gamybos metu, bet keletas gali atsirasti vėliau, tačiau jos negali viršyti 5 proc. vieno vieneto.
Džiovinimo plyšiai	Galimi 30 proc., gerosios lentos pusės, bet ne daugiau 0.5mm lentos pločio ir ne daugiau nei 15 proc., viso vieneto.
Įskilimai galuose	Įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio
Nudilimai ir mechaniniai pažeidimai	Neleistini iš gerosios lentos pusės ir jei matomi po montavimų darbų
Spalvos pakitimas	Neleistinas
Sakų maišeliai	Max. ilgis 50 mm, max. 4 kišenėles per vieną lentą. Mažesnės nei 10 mm yra toleruojamos.
Požieviai	Negalimi
Vabzdžių išgraužimai	Negalimi
Nuokrypis	Ilgis -0/+50 mm, storis ir plotis ±0,5 mm
Paviršiaus kokybė	Įskilimai ir įtrūkimai negalimi
Drėgnumas	16% ± 2%